

# Metal Floor Wax – полироль для пола

## Назначение и область применения:

Лак для защиты от истирания полов в помещениях с высокой проходимостью, торговых и деловых центров, заведениях общепита, медицинских, образовательных, научных и иных учреждений, промышленных предприятий и в быту.

## Свойства:

Жидкая нейтральная низкопенная эмульсия. Герметизирует, повышая водостойкость и грязеустойчивость, полы из натурального и искусственного камня, тераццо, бетона, паркета, линолеума, наливные, резиновые и др.. Защищает от механического и химического (солей и моющих средств) воздействия. Придает зеркальный блеск. Не скользит. Легко обслуживается. Допускается нанесение без полировки и с полировкой с высокоскоростными полотерными машинами.

**Замерзает при 4°C, необратимо утрачивая свойства.**

## Способ применения:

Норма расхода 1л на: 50м<sup>2</sup> линолеума, пробки, мрамора; 60-70м<sup>2</sup> тераццо, полированного бетона и гранита; 50-60м<sup>2</sup> камня, ламината, наливных полов, резиновых покрытий (каучука); 40-50м<sup>2</sup> бетона и гранита; 10м<sup>2</sup> паркета и др. деревянных поверхностей.

**1.** Подготовка пола: провести сухую уборку, разбавить стриппер **Dewax** водой 1:2-1:5. Нанести средство на поверхность, оставить на 5-10 минут в зависимости от прочности покрытия, удалить с помощью жесткой щетки, смыть водой. При удалении покрытий с помощью машины обработать черным (коричневым) падом с дисковой машиной (машину двигать из стороны в сторону, рабочему двигаться по обработанному участку). Собрать грязь полomoечной машиной. При необходимости обработку повторить. Вымыть пол холодной водой и вытереть насухо.

**2.** Нанесение: проверить пол на чистоту, и сухость.

Температура пола должна быть не ниже 10°C, значение pH пола должно быть в пределах 7,0-7,5. Равномерно нанести препарат чистой хлопковой шваброй, равномерно распределив его по поверхности. Не растирать! Дождаться полного высыхания (не менее 45 мин.) перед нанесением следующего слоя. Норма 3-4 слоя. Для получения покрытия повышенной твердости сушить каждый слой не менее 4ч. На сильно пористую поверхность нанести 2-3 дополнительных слоя.

**3.** Уход за покрытием: ежедневно - подмести пол, вымыть со средством **Neutral** в разбавлении до 1:100 (10мл/1л) или со средством **Progress** – до 1:50 (20мл/1л).

Хранить препарат в заводской упаковке плотно закрытым в темном сухом месте при t от 5 до 25°C отдельно от пищевых продуктов и кормов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей, перегрева и замораживания!

**Срок годности:** 24 месяца от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Плотность: 1,03 г/м<sup>3</sup> при 20°C

Значение pH: 7

ТУ 2380-004-92962787-11

